

LIITE: Esimerkkejä käytössä olevan huoltoportaalin toimenpidesuunnitelmasivuista (päänäkymä):

Kohde	Työnro	Luokka	Vikakuvaus	Työtyyppi	Tila
METSÄARON PK	116502	B	Toimenpidesuunnitelma	Toimenpidesuunnitelma	Tehty
METSÄARON PK	155404	C	Toimenpidesuunnitelma	Toimenpidesuunnitelma	Tehty



Organisaatio: RAISION KAUPUNKI
Organisaation vastuhenkilö:

Väline:
Välinetyyppi:
Viittaus standardiin:
Toimenpiteet: Leikkipaikka päiväkodin takana. Pihan välineet jo osittain ikääntyneitä. Huollon ansiosta turva-alustat hyvässä kunnossa. Suositellaan monitoimiteline 2 uusimista. Kentän leikkiarvoa voisi nostaa jousituotteilla ja asentamalla kiipeilytelineeseen kuuluvat verkot.

METSÄARON PK	277158	C	Pitkän tähtäimen suunnitelma	Toimenpidesuunnitelma	Tehty
--------------	--------	---	------------------------------	-----------------------	-------

←

ETUSIVU

KOhteet

VÄLINEET

VIKAILMOITUKSET

VARPPEEN PK

21200 RAISIO, Lumpalankatu 19, 633-315



3

RAISION KAUPUNKI

Kohdetyyppi: Päiväkoti, julkinen
Alueet: 1

Pitkän tähtäimen suunnitelma:
Laaja ja monipuolinen leikkialue ympäri kiinteistöä. Suositellaan havaittujen vikojen ja puutteiden korjauksia.

C

←

ETUSIVU

KOhteet

VÄLINEET

VIKAILMOITUKSET

METSÄARON PK
21260 RAISIO, Rankionkatu 10, 633-312

MÖKKI-152831



MÖKKI-152831

METSÄARON PK
21260 RAISIO, Rankionkatu 10, 633-312

Mökki-163882



Mökki-163882

METSÄARON PK
21260 RAISIO, Rankionkatu 10, 633-312

KIIPEILYTELINE-152830



KIIPEILYTELINE-152830